






Outil	Gabarit coupelle			L'atelier paysan
Date	27/05/2024	Version	page n° 1 / 1	
Feuille	Feuille 1			

Pointage :

- Placer à la verticale sur son support
- Placer le fer rond de 20
- Pointer sur la tranche des deux côtés

Soudage :

- Placer la coupelle à 45° sur l'axe
- Souder le cordon
- Faire tourner



repère	Désignation	ANGLE1	ANGLE2	LONGUEUR	Quantité
Gabarit coupelle1	tube carré 70 x 4	-	0°	200	1
Gabarit coupelle2	fer plat 16 x 4	0°	0°	20	1
Gabarit coupelle3	fer plat 16 x 4	0°	10°	21.7633	1
Gabarit coupelle4	Fer rond Ø12	45°	0°	117.6812	1