






		Y SA
N°	Désignation	Qté
1	AA - Socle stockage mélange	
2	AB - Table presse	
3	AC - Table démoulage	1
4	AD - Potence Presse	1
5	AE - Plateau stockage mélange	1
6	B - Bras levier presse	1
7	C - Support de compression	1
8	D - Support Démoulage	1
9	P - Plateau de compression panneaux	1
10	étiré rond Ø16	1
11	tube carré 35 x 4	1
12	Pm - Moule Panneaux	1
13	Ecrou M12	12
14	Ecrou M14	6
15	Vis hexagonale M12 x 30	6 2
16	Vis Hexagonale M12 x 60	5
17	Vis Hexagonale M14 x 100	4
18	Tôle 3mm 596x396	1
19	Vis Hexagonale M16 x 160	3
20	Ecrou M16 (NON AUTOBLOQUANT)	1
20 21	Goupille épingle d'axe, 15x70 Ø4	2
22	rondelle Ø int 14 / Ø ext 30 / ep 2	16
23	Vis hexagonale M12 x 80	5
24	rondelle Ø int 17 / Ø ext 40 / ep 3	2
25	vis hexagonale M10 x 100	1
26	Ecrou M10	1
































N°	Désignation	Longueur	Qté
C1	tube carré 45 x 4	650	1
C2	étiré rond Ø16	75	1




















N°	Désignation	Longue ur	Qté	
BP1	Tôle 5mm 196x296		1	
BP2	Fer plat 25 x 4	296	2	
BP3	Fer plat 25 x 4	188	4	
BP4	Fer plat 40 x 10	296	1	
BP5	tube carré 35 x 4	120	1	

